

高青县应急管理局 4 月份执法检查结果（2022 年）

序号	抽查事项	检查日期	企业名称	检查问题	检查结果
1	对冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草企业安全生产管理情况的检查	2022.2.18 下午	淄博鲁星面粉有限公司	1、未如实记录安全教育培训情况（周爱青、侯高峰三级安全教育试题（厂级）考核结果未如实记录）； 2、三层除尘器管道连接法兰未采用跨接线，不符合《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）8.1.5 要求； 3、粉尘爆炸风险辨识评估和管控制度未体现管控内容；粉尘清理和处置制度未体现频次不符合《粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》AQ4273-2016 12 粉尘清理要求； 4、生产车间三层卸料器电机、三叶鼓风机、四层升降机控制开关、东墙控制箱、五层控制柜为非防爆电器，有安全隐患； 5、生产车间三层三叶鼓风机电机皮带为非防静电皮带，有安全隐患；6、生产车间三层三叶鼓风机电机电源线绝缘层破损，有安全隐患。 7、生产车间四层滤尘器电机皮带无防护罩，有安全隐患。	责令限期改正
2	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业	2022.3.2	淄博晨鑫化工有限公司	1、查看 2021 年 4 月份安全投入台账，公示牌不应该归入安全投入； 2、查看《安全培训教育制度》，无未对车间级培训实操培训时间要求； 3、未提供领导干部上台讲安全制度； 4、未提供车间每周 1 次结合岗位责任制进行安全风险隐患排查的记录；	责令限期改正

	安全管理情况的检查			<p>5、查看劳动防护用品配备标准，未按照 GB39800.2-2020 修订；</p> <p>6、车间氯气缓冲罐未设特种设备检验标识；</p> <p>7、液氯储罐二层平台现场应急器材（阀门扳手）名称与实际不一致；</p> <p>8、应急器材室内的应急药箱无使用更换记录；</p> <p>9、查安全生产责任制，无生产副经理的岗位职责；</p> <p>10、空气呼吸器巡检记录中无记录压力数值。</p>	
3	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2022.3.9	淄博齐星化学科技有限公司	<p>1、稀甲醛计量罐人孔处已设置受限空间警示标识和告知牌；</p> <p>2、甲醛车间二层 1#线 1#吸收塔人孔处垫子已修复；</p> <p>3、多聚甲醛车间一楼西墙处防爆配电箱螺丝已紧固，已封闭；</p> <p>4、多聚甲醛车间一楼南侧轴流风机电机外壳已接地；</p> <p>5、查劳保用品发放记录，自 2021 年 11 月 24 日至今发放的记录中领取人和领取时间已填写；</p> <p>6、查《安全生产会议管理制度》，已明确“晨会”的相关规定要求；</p> <p>7、查《开停车管理制度》的编制依据，《安全生产法》文号已更新；</p> <p>8、中控室内应急药箱未根据清单配置，现场已设置使用和更新记录。</p>	责令限期改正
4	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设	2022.3.28	山东诚汇新材料有限公司	<p>1、公司《岗位安全操作规程》无关于临时操作的步骤和要求；</p> <p>2、生产车间、化验室等应急药箱无应急物资清单，无检查、使用、更新等记录；</p> <p>3、化验室高温炉等用电设备外壳无接地；</p>	责令限期改正

	施) 企业安全管理情况的检查			<p>4、甲醛储罐顶部法兰处缺失盲板，人孔螺栓未固定；</p> <p>5、生产车间造粒机皮带传动电机接线盒密封不严，缺少 2 颗螺栓；</p> <p>6、生产车间导热油炉旁上料泵电机接地线松动且缠绕接地；</p> <p>7、生产车间电加热导热油炉外壳未接地；</p> <p>8、粉碎车间一楼包装流水线上台防爆配电箱螺栓松动，起不到封闭作用；</p> <p>9、查中控室有毒气体报警器异常情况处置记录，报警情况未分析其产生的原因；</p> <p>10、未提供反“三违”管理制度。</p>	
5	对化工和危险化学产品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2022.3.29	山东汇龙化工科技有限公司	<p>1、2022 年度检维修计划检修内容未明确安全设施的检修维护；</p> <p>2、未建立天然气管道巡检记录；</p> <p>3、经查企业安全投入台账，2022 年 1 月 4 日危废处置费用 3000 元不应列入安全费用台账；</p> <p>4、消防水泵房内泡沫罐暗杆阀未设启闭标志；</p>	责令限期改正

				<p>5、查文件发放记录安全管理规章制度和操作规程未发放；</p> <p>6、安全操作规程 2018 年 10 月 9 日发布实施，未提供评审修订记录；</p> <p>7、查看 2022 年安全教育培训计划无开工第一课的内容，无特殊作业监护人员的培训内容；</p> <p>8、停用酚油储罐管线盲板未编号，管线封头螺栓未上满丝；</p> <p>9、导热油炉处天然气管线耐震压力表显示不清，阻尼液小于三分之一；</p> <p>10、10、混合酚储罐无位号标识。</p>	
6	对化工和危险化学产品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2022.3.30	山东飞源新材料有限公司	<p>1、2022 年度安全生产费用计划表未经主要负责人审批；</p> <p>2、查《劳动防护用品和保健管理制度》，编制依据超期（例如：山东省安全生产条例），未依据《个体防护装备配备标准（GB39800-2020）》进行修订完善；</p> <p>3、查车间三楼西侧一台反应釜电机接地线断开；</p> <p>4、查车间二楼西侧氮气管路，阀门处未加盲板处理；</p> <p>5、查车间四楼东侧电缆线槽盖板安装情况，部分未固定；</p> <p>6、查看《管理制度和操作规程评审修订制度》，制度中缺少</p>	责令限期改正

				<p>安全管制制度和操作规程评估的;</p> <p>7、接收罐(V2131a)现场液位计下部法兰螺栓未上满丝;</p> <p>8、维修间内气瓶未设置有效的防倾倒措施;</p> <p>9、查看 2022 年安全教育培训计划无双重预防体系、安全检查表使用等培训内容;</p> <p>10、查山东天成安装工程有限公司的安全施工协议, 施工内容空白, 未填写。</p>	
7	对化工和危险化学品生产、经营(带仓储设施)企业安全管理情况的检查	2022.4.19	高青花一加油站	<p>1、2022 年 2 月安全设施保养台账未记录应急照明灯检查保养情况。</p> <p>2、未提供汽柴油安全技术说明书和安全标签。</p> <p>3、未提供安全设施设备台账;</p> <p>4、未提供加油机电机皮带防静电证书;</p> <p>5、卸油岗位双机制未正常运行。(2022 年 4 月 16 号有卸油, 未按照卸油岗位风险管控和隐患排查治理表进行排查记录);</p> <p>6、加油员王艳娟教育培训档案不完善, 无 2022 年教育培训记录;</p>	责令限期改正

				7、消防物资储配库停放私家车；	
				8、未建立危险化学品出入库登记制度；	
				9、安全生产投入台账未记录安全费用使用具体事项。	
8	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2022.4.21	高青韩平加油站	1、未制定应急值班制度；	责令限期改正
				2、未对应急预案演练情况进行评估；	
				3、安全投入台账中1月份的安全投入未明确具体购买的防护物资；	
				4、安全投入台账中气象防雷检测为3月份，气象防雷检测报告日期为2月份，实际与记录不符；	
				5、未提供新的安全评价报告（老版已经超期）；	
				6、92#汽油储罐达到高高报，未进行处置；	
				7、双重预防体系运行中未记录4月21日卸油情况；	
				8、加油机中皮带未提供防静电说明；	
				9、安全设备设施台账无型号、存放位置、使用责任人、维护责任人、投入使用时间等；	

				10、安全警示标志登记台账无投入使用时间、维护责任人等；	
				11、未提供汽柴油安全技术说明书和安全标签。	