

高青县应急管理局9月份执法检查结果（2022年）

序号	抽查事项	检查日期	企业名称	检查问题	检查结果
1	对冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草企业安全生产管理情况的检查	2022.2.18下午	淄博鲁星面粉有限公司	1、未如实记录安全教育培训情况（周爱青、侯高峰三级安全教育试题（厂级）考核结果未如实记录）； 2、三层除尘器管道连接法兰未采用跨接线，不符合《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）8.1.5要求； 3、粉尘爆炸风险辨识评估和管控制度未体现管控内容；粉尘清理和处置制度未体现频次不符合《粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》AQ4273-2016 12粉尘清理要求； 4、生产车间三层卸料器电机、三叶鼓风机、四层升降机控制开关、东墙控制箱、五层控制柜为非防爆电器，有安全隐患； 5、生产车间三层三叶鼓风机电机皮带为非防静电皮带，有安全隐患； 6、生产车间三层三叶鼓风机电机电源线绝缘层破损，有安全隐患。 7、生产车间四层除尘器电机皮带无防护罩，有安全隐患。	责令限期改正
2	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设	2022.3.2	淄博晨鑫化工有限公司	1、查看2021年4月份安全投入台账，公示牌不应该归入安全投入； 2、查看《安全培训教育制度》，无未对车间级培训实操培训时间要求； 3、未提供领导干部上讲台讲安全制度； 4、未提供车间每周1次结合岗位责任制进行安全风险隐患排查	责令限期改正

	施) 企业安全管理情况的检查			<p>查的记录;</p> <p>5、查看劳动防护用品配备标准, 未按照 GB39800.2-2020 修订;</p> <p>6、车间氯气缓冲罐未设特种设备检验标识;</p> <p>7、液氯储罐二层平台现场应急器材(阀门扳手)名称与实际不一致;</p> <p>8、应急器材室内的应急药箱无使用更换记录;</p> <p>9、查安全生产责任制, 无生产副经理的岗位职责;</p> <p>10、空气呼吸器巡检记录中无记录压力数值。</p>	
3	对化工和危险化学品生产、经营(带仓储设施)企业安全管理情况的检查	2022.3.9	淄博齐星化学科技有限公司	<p>1、稀甲醛计量罐人孔处已设置受限空间警示标识和告知牌;</p> <p>2、甲醛车间二层 1#线 1#吸收塔人孔处垫子已修复;</p> <p>3、多聚甲醛车间一楼西墙处防爆配电箱螺丝已紧固, 已封闭;</p> <p>4、多聚甲醛车间一楼南侧轴流风机电机外壳已接地;</p> <p>5、查劳保用品发放记录, 自 2021 年 11 月 24 日至今发放的记录中领取人和领取时间已填写;</p> <p>6、查《安全生产会议管理制度》, 已明确“晨会”的相关规定要求;</p> <p>7、查《开停车管理制度》的编制依据, 《安全生产法》文号已更新;</p> <p>8、中控室内应急药箱未根据清单配置, 现场已设置使用和更新记录。</p>	责令限期改正
4	对化工和危险化学品生产、经营(带仓储设	2022.3.28	山东诚汇新材料有限公司	<p>1、公司《岗位安全操作规程》无关于临时操作的步骤和要求;</p> <p>2、生产车间、化验室等应急药箱无应急物资清单, 无检查、使用、更新等记录;</p> <p>3、化验室高温炉等用电设备外壳无接地;</p> <p>4、甲醛储罐顶部法兰处缺失盲板, 人孔螺栓未固定;</p> <p>5、生产车间造粒机皮带传动电机接线盒密封不严, 缺少 2 颗</p>	责令限期改正

	施) 企业安全管理情况的检查			螺栓; 6、生产车间导热油炉旁上料泵电机接地线松动且缠绕接地; 7、生产车间电加热导热油炉外壳未接地; 8、粉碎车间一楼包装流水线上台防爆配电箱螺栓松动,起不到封闭作用; 9、查中控室有毒气体报警器异常情况处置记录,报警情况未分析其产生的原因; 10、未提供反“三违”管理制度。	
5	对化工和危险化学品生产、经营(带仓储设施)企业安全管理情况的检查	2022.3.29	山东汇龙化工科技有限公司	1、2022年度检维修计划检修内容未明确安全设施的检维修维护; 2、未建立天然气管道巡检记录; 3、经查企业安全投入台账,2022年1月4日危废处置费用3000元不应列入安全费用台账; 4、消防水泵房内泡沫罐暗杆阀未设启闭标志; 5、查文件发放记录安全管理规章制度和操作规程未发放; 6、安全操作规程2018年10月9日发布实施,未提供评审修订记录; 7、查看2022年安全教育培训计划无开工第一课的内容,无特殊作业监护人员的培训内容; 8、停用酚油储罐管线盲板未编号,管线封头螺栓未上满丝; 9、导热油炉处天然气管线耐震压力表显示不清,阻尼液小于三分之一; 10、混合酚储罐无位号标识。	责令限期改正
6	对化工和危险化学品生产、	2022.3.30	山东飞源新材料有限公司	1、2022年度安全生产费用计划表未经主要负责人审批; 2、查《劳动防护用品和保健管理制度》,编制依据超期(例如:山东省安全生产条例),未依据《个体防护装备配备标	责令限期改正

	经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查		<p>准（GB39800-2020）》进行修订完善；</p> <ol style="list-style-type: none">3、查车间三楼西侧一台反应釜电机接地线断开；4、查车间二楼西侧氮气管路，阀门处未加盲板处理；5、查车间四楼东侧电缆线槽盖板安装情况，部分未固定；6、查看《管理制度和操作规程评审修订制度》，制度中缺少安全管制制度和操作规程评估的；7、接收罐(V2131a)现场液位计下部法兰螺栓未上满丝；8、维修间内气瓶未设置有效的防倾倒措施；9、查看 2022 年安全教育培训计划无双重预防体系、安全检查表使用等培训内容；10、查山东天成安装工程有限公司的安全施工协议，施工内容空白，未填写。	
--	----------------------	--	--	--