

# 高青县政协委员提案

提案号： 第 051 号

提案类别： 教科文卫

案由：关于优化田翟路路段交通设施、消除校园周边  
安全隐患的建议

提案者信息：宋超童 常家组 高青县常家学区中心小学

13864470127

提交日期：2026 年 2 月 3 日

## 一、问题与现状

田翟路路段（田翟路与田横路交叉口至常家学区中心小学路段）作为连接城区与北部区域的重要通道，且紧邻学校，日常通行量较大。当前该路段存在交通标线混乱、非机动车道规划不合理等问题，已严重影响通行秩序与安全，尤其在上下学高峰时段形成重大安全隐患，亟需系统性优化整改。

## 二、原因分析

### 1、交通标线新旧交织，通行指引失效

该路段道路交通标线存在严重的新旧叠加问题：原有旧标线未彻底清除，漆面磨损程度较低仍清晰可见，而新施划标线因材料选择或施工工艺问题，反光性差、辨识度不足，导致驾驶员难以准确区分有效通行边界。

### 2、非机动车道规划不合理，机非混行隐患突出

路段北向行驶方向未直接设置非机动车道，虽绿化带东侧规划有专用非机动车通道，但因位置偏离主流通行路线、缺乏明确引导标识，多数非机动车（尤其以“老头乐”为代表的低速电动车）拒绝驶入，转而占用北向机动车道行驶。此类低速电动车普遍存在无牌无证、安全配置不足等问题，其在机动车道内低速行驶、随意变道的行为，迫使机动车不得不压线避让，与对向行驶车辆形成正面碰撞风险。同时，“老头乐”等车辆的无序通行，进一步压缩了机动车通行空间，加剧了道路拥堵。

### 3、校园周边交通拥堵加剧，安全风险集中爆发

该路段紧邻两所学校，上下学时段（尤其周五放学高峰期）人流量、车流量呈爆发式增长。非机动车占用机动车道与接送学生的机动车交织通行，形成严重交通阻塞，通行效率大幅下降，拥堵状态下车辆避让空间不足，给学生出行安全带来极大威胁。

### 三、对策与建议

#### 1、全面整改交通标线，规范通行指引

对路段旧标线进行彻底清除，采用打磨、铣刨等工艺确保路面无残留痕迹；优化标线设计细节，在车道缩减、交叉路口等关键位置增设换道提示线，明确非机动车道入口标识，同步更新道路两侧交通指示牌，形成“标线+标志”的双重指引体系，避免驾驶员误判。

#### 2、规范低速电动车管理，强化通行秩序管控

#### 3、优化非机动车道规划，实现机非物理分离