

## 高青县应急管理局行政检查结果公示（2026年1月）

序号	执法机关	执法类别	执法决定书文号	行政相对人名称	事项名称	主要事实	执法依据	执法结论	执法日期
1	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高) 应急检记(2026) 7号	山东兴鲁承宏新材料科技有限公司	安全生产检查	1、化验室气瓶存放处空瓶和重瓶未落实分开存放。 2、装置区泵联轴器防护罩颜色不符合要求。 3、DCS系统、SIS系统、GDS系统时钟不一致。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2026. 1. 28
2	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高) 应急检记(2026) 4号	山东澳帆新材料有限公司	安全生产检查	1、成品灌装间一设备接地连接螺栓松动，接地装置未保持可靠连接。 2、成品灌装间气瓶未设置防倾倒措施。 3、成品灌装间仪表风气源管线渗漏。 4、成品灌装间洗眼器周围未保证使用空间。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2026. 1. 27
3	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高) 应急检记(2026) 3号	高青兴农加油站	安全生产检查	1、2026. 1. 7火灾爆炸现场处置未附演练照片。 2、2025年11.15之后晨会情况未及时记录。3、配电室配电箱下方隔板处未设置防火封堵。 4、办公室灭火器未离地存放。 5、办公室灭火器未定期检验。 6、配电室配电柜下方线路杂乱，未设置挡板封堵。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2026. 1. 22
4	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高) 应急检记(2026) 5号	山东齐氟新材料有限公司	安全生产检查	1、R40装置F2162C、防喷溅措施失效。 2、液碱罐区地面防腐破损。 3、聚合车间三层桥架未设置跨接线。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2026. 1. 26

						4、消防泵房、后处理车间一层桥架盖板缺失。 5、控制柜下方线路杂乱，未设置挡板封堵； 6、宏正作业区内丙烷气瓶未设置防倾倒措施。	法》		
5	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高) 应急检记(2026) 1号	山东隆华新材料股份有限公司	安全生产检查	1、抽查 2025 年 9 月 18 日端氨基车间受限空间安全作业票，检测有毒有害气体为氨，气体检测报告单中有毒气体检测仪器为便携式有毒气体检测仪 PGM7300（该仪器检测气体为丙烯腈）记录错误。 2、抽查 2025 年公司级综合性隐患排查表中 2025 年 4 月 15 日检查隐患排查周期记录为一季度，时间记录错误。、抽查 2025 年 10 月 25 日液氨储罐泄漏现场转中毒专项演练记录中巡检人员为董学龙，与演练方案、教育培训、演练签到中的巡检人员张建伟不符。 4、三车间中间罐区静电释放仪松动，未固定。 5、应急预案部门签署页工会、项目部、证券部、仓管部、环保部等部门未签字。 6、一车间北侧消防栓处堆放杂物影响使用。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2026.1.19