

高青县应急管理局行政检查结果公示（2026年4月）

序号	执法机关	执法类别	执法决定书文号	行政相对人名称	事项名称	主要事实	执法依据	执法结论	执法日期
1	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记(2026)51号	山东汉申化工科技有限公司	安全生产检查	1、中控室DCS系统时间存在13分钟时间差，不一致。 2、锅炉房配电室当心触电安全标志不符合规范要求。 3、精馏塔区域控制开关处控制柜操作旋钮及指示灯标识不全。低压配电室内GGD电容补偿柜内各开关回路未做标识。 4、查看中控室报警记录，发现DCS控制系统内仪表尾号同工艺管道仪表流程图无法对应（查看1#气提釜超温报警记录）。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2026.4.2
2	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记(2026)53号	山东京博新能源股份有限公司第七加油站	安全生产检查	1、董群签署的加油站员工合规操作承诺书，岗位为加油操作岗，实际董群的任命文件为加油站安全管理人员。2、未建立应急救援物资台账。 3、罐区未张贴明显的安全警示标志。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2026.4.7
3	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记(2026)67号	山东汇龙化工科技有限公司	安全生产检查	1、MVR配电室西侧蒸汽分配台“当心烫伤”警示标志错误。 2、MVR中间槽区北侧淋洗器喷水压力不足。 3、洗涤分解装置平台3层拆除的防爆照明处存在电缆裸露。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2026.4.13
4	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记(2026)75号	山东邦威医药有限公司	安全生产检查	1、配电室内有积尘。 2、配电室外当心触电警示标志褪色。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2026.4.23
5	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应	淄博新中	安全	1、应急预案未及时修订（主要负责人变更、应急局	《中华人	责令	2026.4.24

	急管理局	检查	急检记(2026)78号	油能源有限公司庆淄站	生产检查	电话错误)。 2、配电室绝缘手套和绝缘胶鞋放在了地上。 3、配电室存放杂物。	《中华人民共和国安全生产法》	限期整改	
6	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记(2026)80号	淄博续航能源有限公司	安全生产检查	1、营业厅内安全出口警示标志张贴位置过高。 2、未健全医药箱登记台账(登记台账与实际情况不符,且有效期登记错误)。 3、出入口限速标志褪色。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2026.4.29
7	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记(2026)57号	山东奥森纸业公司	安全生产检查	1、2026年3月12日的有限空间安全教育培训,部分试卷未写日期、部门;部分试卷未改错。 2、2026年2月26日的电器火灾事故现场应急演练档案,无演练工具清单,演练照片中逃生人员仅用手捂口鼻,未使用湿毛巾。 3、特种设备作业人员档案未更新。 4、有限空间应急救援物资台账与物资维修保养台账不相符。 5、二车间配电室二氧化碳灭火器无称重记录。 6、二车间组缸北侧配电柜下无绝缘脚垫。 7、四车间西门外无安全警示标志。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2026.4.8
8	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记(2026)61号	高青县黑里寨镇长青加油站	安全生产检查	1、油库外“禁止烟火”安全警示标志褪色。 2、未依据国家标准《个体防护装备配备规范第2部分:石油、化工、天然气》(GB39800.2-2020)的规定,制定劳动保护用品发放标准。 3、2026年度的应急救援预案演练计划中无电气火灾现场处置方案演练安排。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2026.4.10
9	高青县应	行政	(鲁淄高)	山东澳	安全	1、未开展防汛应急物资的专项检查。	《中华人	责令	2026.4.14

	应急管理局	检查	应急检记 (2026) 65 号	帆新材料 股份有限公司	生产 检查	2、五氯丙烷打料泵管道排净阀为单阀，未加双阀或法兰盲堵。 3、厂区南部有 4 瓶 R23、R22 制冷剂露天放置，缺少防晒措施。 4、厂区南侧灌装间三台过滤器安全阀下部阀门未加铅封锁定。 5、废碱罐温度远传法兰未设置防喷溅罩。	民共和国 安全生产 法》	限期 整改	
10	高青县应 急管理局	行政 检查	(鲁淄高) 应急检记 (2026) 76 号	淄博齐 风川润 化工有 限公司	安全 生产 检查	1、尾气吸收设备楼梯安全标志牌已脱色。 2、公司涉及忌水物料未建立专项台账。 3、氰化钠装卸车管道紧急切断阀手阀未设置限位措施。 4、氰化物储罐区防爆挠性软管连接处脱落。	《中华人 民共和国 安全生 产法》	责令 限期 整改	2026.4.24
11	高青县应 急管理局	行政 检查	(鲁淄高) 应急检记 (2026) 48 号	高青县 宏源加 油站	安全 生产 检查	1、3 月份“触电事故处置方案应急演练”计划未进行演练。 2、3 月份“双重预防体系培训”未开展。 3、加油机北侧灭火器未离地存放。 4、加油机北侧灭火器 3 月份未巡检。	《中华人 民共和国 安全生 产法》	责令 限期 整改	2026.4.2
12	高青县应 急管理局	行政 检查	(鲁淄高) 应急检记 (2026) 50 号	淄博金 捷天然 气管道 运输服 务有限 公司加 油站	安全 生产 检查	1、未按照规定建立应急值班制度。 2、未提供主要负责人和专职安全员的最新任命文件。 3、2026 年 1 月份应急演练未附演练照片。 4、未制定 2026 年安全费用提取计划。 5、罐区消防推车式灭火器 3 月份未巡检。	《中华人 民共和国 安全生 产法》	责令 限期 整改	2026.4.1
13	高青县应 急管理局	行政 检查	(鲁淄高) 应急检记 (2026) 52 号	高青县 诚信加 油站	安全 生产 检查	1、3 月 12 日“触电事故现场处置应急演练”计划评估人未签字。 2、配电室灭火器未离地存放。 3、配电室配电箱内积尘未及时清理。	《中华人 民共和国 安全生 产法》	责令 限期 整改	2026.4.3

						4、配电室配电箱内进出线口未采取防火封堵。			
14	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高) 应急检记 (2026) 64 号	山东针编有限公司	安全生产检查	1、经编车间 2L 南侧防排烟风机内配电箱绝缘胶垫损坏。 2、后整车间 2 号定型机南侧桥架盖板掀开未及时归位。 3、经编车间 2L 南侧防排烟风机内配电箱无防火封堵。 4、经编车间 2L 成品间距贴墙存放。 5、安全生产管理制度汇编主要负责人未及时更正。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2026.4.13
15	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高) 应急检记 (2026) 68 号	山东路油气有限公司西服务区加油站	安全生产检查	1、无应急值班制度。 2、安全生产费用登记台账不完善，缺少提取人信息、提取时间、用途。 3、2026 年 2 月加油站经理带班与离站交接记录有涂改痕迹。 4、办公室配电箱内积尘未及时清理。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2026.4.15
16	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高) 应急检记 (2026) 69 号	山东路油气有限公司西服务区加油站	安全生产检查	1、无应急值班制度。 2、安全生产费用登记台账不完善，缺少提取人信息、提取时间、用途。 3、监控时间比正确时间晚 27 分钟。 4、2026 年 2 月加油站经理带班与离站交接记录有涂改痕迹。 5、办公室配电箱内积尘未及时清理。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2026.4.16
17	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高) 应急检记 (2026) 73 号	高青县加中油站	安全生产检查	1、未为站长周主勇配备防静电安全鞋。 2、杂物间配电箱无防火封堵。 3、杂物间管线穿墙无防火封堵。 4、配电室配电箱下方防火封堵脱落。 5、配电室配电箱使用编制跨接线。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2026.4.21
18	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高) 应急检记	高青县加马站	安全生产检查	1、未提供 2 月份教育培训刘振花安全生产操作规程试卷。	《中华人民共和国	责令限期	2026.4.24

			(2026) 77号	油站	检查	2、未提供3月份应急演练情况。 3、未按年度计划开展3月份应急演练工作。 4、2月28日,演练开展不规范,实际评估人与演练方案不符。 5、卸油口盖板缺少防静电皮垫。	安全生产法	整改	
19	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高) 应急检记 (2026) 79号	高青县加海瑞油站	安全生产检查	1、应急值班记录只记录到4月15日。 2、1月份演练的评价人未签字。 3、第二季度安全会议纪要参会人员未签字。 4、配电箱处二氧化碳灭火器未离地存放。 5、加油岛西侧灭火器无巡检记录。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2026.4.28
20	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高) 应急检记 (2026) 81号	淄博尚织纺织有限公司	安全生产检查	1、控制柜下方线路杂乱,未设置挡板封堵。 2、配电室灭火器未落实定期检测。 3、配电室绝缘手套、绝缘鞋未定期进行监测。 4、空压机房东侧配电箱闭锁装置损坏。 5、车间多处绝缘胶垫脏污未及时清理。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2026.4.29
21	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高) 应急检记 (2026) 60号	山东路油气有限公司高青区加博高速服务区第二加油站	安全生产检查	1、加油区域标示线不清晰。 2、未提供每季度安全生产会议记录。 3、安全生产责任制考核奖励台账未及时更新。 4、罐区人体静电消除器接地线盘成环状。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2026.4.9
22	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高) 应急检记 (2026) 59号	山东路油气有限公司高青区加博高速服务区第一加油站	安全生产检查	1、加油区域标示线不清晰。 2、未提供每季度安全生产会议记录。 3、安全生产责任制考核奖励台账未及时更新。 4、罐区人体静电消除器接地线盘成环状。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2026.4.9

				油站					
23	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记(2026)46号	京博新能源(淄博)有限公司第262加油站	安全生产检查	1、企业罐区三次回收装置出气管线检测口手阀未设置防误开措施。 2、企业安全评价报告(2025年2月11日)中显示柴油罐与汽油罐均为30m ³ ,与总平面布置图和现场实际的20m ³ 不一致。 3、企业应急预案应急救援单位与应急救援电话不符。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2026.4.2
24	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记(2026)47号	高青县木李镇常加加油站	安全生产检查	1、新入职员工王玲玲三级教育培训中试卷未改错,新入职从业人员登记表未完善员工照片。 2、应急预案中人员更换后未更新,政府及有关部门联系电话有误。 3、卸油口装置底部沙子潮湿。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2026.4.3
25	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记(2026)56号	中国石化销售有限公司淄博高青第八加油站	安全生产检查	1、劳保用品发放标准无加油员配备情况。 2、加油站站长带班制度组长姓名未更新。 3、加油站节假日检查表中元旦假期期间缺少检查人签字。 4、1月8日加油站卸油跑冒油、火灾爆炸综合应急预案演练时间填写错误。 5、2026年1月13日在岗安全培训记录中未附培训照片。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2026.4.9
26	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记(2026)62号	中国石化销售有限公司淄博	安全生产检查	1、安全评价报告24页防雷防静电部分年份错误。 2、罐区未设置永久性“严禁烟火”警示标志。 3、2026年3月安全费用使用台账记录不规范。 4、应急值守电话6783170断线无法接通。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2026.4.14

				博高青 第十三 加油站		<p>5、营业室二氧化碳灭火器称重记录不规范。</p> <p>6、元旦期间节假日安全检查表中安全员未签字。</p> <p>7、加油站受限空间作业场所辨识台账中应急管理局电话有误。</p>			
27	高青县应 急管理局	行政 检查	(鲁淄高)应 急检记 (2026) 63 号	高青顺 泰加油 站	安全 生产 检查	<p>1、加油站未为站长张卫配备防护手套（《个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）表B.1（续）SY-13-001加油站管理人员配备装备：工作服、防护手套、安全鞋）。</p> <p>2、配电室出口未设置安全出口指示标志（《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）7.1.5在疏散通道、疏散走道、疏散出口处，不应有任何影响人员疏散的物体，并应在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志）。</p> <p>3、配电室应急灯电源使用一般插头连接（《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）4.5.5非集中控制性系统中，自带电源性灯具采用插头连接时，应采用专用工具方可拆卸）。</p>	《中华人 民共和国 安全生产 法》	责令 限期 整改	2026.4.15
28	高青县应 急管理局	行政 检查	(鲁淄高)应 急检记 (2026) 71 号	高青海 业加油 站	安全 生产 检查	<p>1、相邻企业应急救援互助协议法定代表人未签字。</p> <p>2、配电箱箱门箱体跨接线缺失。</p> <p>3、92#加油机急停按钮防护罩缺失。</p> <p>4、应急预案中高青县应急管理局电话有误。</p> <p>5、配电室内成品油追溯控制箱底部穿线口未封堵。</p> <p>6、罐区内接地螺栓生锈。</p>	《中华人 民共和国 安全生产 法》	责令 限期 整改	2026.4.23