

高青县应急管理局行政检查结果公示（2025年3月）

序号	执法机关	执法类别	执法决定书文号	行政相对人名称	事项名称	主要事实	执法依据	执法结论	执法日期
1	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记〔2025〕25号	淄博新中油能源有限公司广青站	安全生产检查	1、2025年1月、2月的应急预案演练记录中，演练效果评价结果打的对号，预案效果评价结果是机打。 2、未及时更新应急救援预案中的员工姓名及联系方式。 3、2025年安全费用提取计划中，2024年收入金额、2025年总提取金额未具体到元。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期改正	2025.3.11
2	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记〔2025〕30号	高青顺吉加油站	安全生产检查	1、92号加油机附近有抽纸等易燃物。 2、卸油用静电释放器未放入电池。 3、消防沙附近35公斤灭火器2020年3月24日维修，下次维修日期为2021年3月24日，未及时维修更换。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期改正	2025.3.14
3	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记〔2025〕42号	淄博新中油能源有限公司庆淄站	安全生产检查	1、2025年1月、2月的应急预案演练记录中，预案效果评价结果是机打。 2、2025年安全费用提取计划中，2024年收入金额、2025年总提取金额未具体到元。 3、罐区废旧设备摆放杂乱。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期改正	2025.3.24
4	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记〔2025〕46号	高青云汇油品有限公司加油站	安全生产检查	1、劳动防护用品发放标准工种分类不符合国家标准《个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天然气》(GB39800.2-2020)表A1类别编号SY-13的要求。 2、未提供安全生产责任保险保单。 3、灭火器瓶体未编号，未依据编号制作灭火器档案。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期改正	2025.3.28
5	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记〔2025〕28号	高青县黑里寨镇长青加油站	安全生产检查	1、2025年教育培训计划设置不规范。 2、未提供2025年安全费用提取计划及台账。 3、王耀花三级教育培训档案设置不规范。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期改正	2025.3.13

						4、液位显示仪控制柜内线路杂乱。 5、罐区人体静电释放仪距离卸油口距离超过 1.5 米。			
6	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记〔2025〕37号	高青县黑里寨镇胜德加油站	安全生产检查	1、消防沙池结块。 2、绝缘胶垫未及时清理。 3、2025年应急演练计划设置不规范。 4、92#加油机内部一处接地点连接三条接地线。 5、2025年度安全费用提取台账未附发票。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期改正	2025.3.20
7	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记〔2025〕43号	高青县木李镇亚星加油站	安全生产检查	1、未按照规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 2、配电室灭火器放置不规范。灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m。底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁的规定。 3、配电室绝缘防护用品随意摆放，未妥善管理。	《中华人民共和国安全生产法》	立案处罚捌仟元	2025.3.24
8	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记〔2025〕32号	高青顺泰加油站	安全生产检查	1、2025年度工作计划、安全工作目标、安全生产方针等红头文件主要负责人未签字。 2、2025年2月24日，安全费用提取台账相关费用记录错误。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期改正	2025.3.17
9	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记〔2025〕9号	高青县诚信加油站	安全生产检查	1、加油站“出口”“入口”标志褪色。 2、卸油操作规程中五油气回收相关内容。 3、营业厅内未设置急停按钮。 4、加油站受限空间作业管理制度审批人未及时修订。 5、加油站应急救援物资清单未及时更新。 6、未提供安全费用提取使用台账。 7、加油站火灾现场处置方案、罐区卸油区火灾爆炸现场处置方案应急演练记录未附演练照片。 8、罐区消防沙池中南侧消防沙潮湿。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期改正	2025.2.27

10	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记(2025)22号	高青县中兴加油站		1、劳动防护用品采购台账中涉及非劳动防护用品的采购(毛巾)。 2、加油站2025年触电事故现场处置应急预案演练记录中未体现演练评估记录。 3、罐区限速标志褪色。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期改正	2025.3.6
11	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记(2025)23号	高青煦润加油站	安全生产检查	1、加油机内接地极生锈腐蚀。 2、罐区油气回收排空管线法兰跨接线生锈。 3、洗刷房内电线插座杂乱。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期改正	2025.3.6
12	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记(2025)29号	高青祥泰加油站	安全生产检查	1、2月23日加油区车辆伤害现场演练记录效果评估和存在问题表述不一致。 2、2025年目标责任书站长未签字。 3、罐区人体静电释放柱接地线松动。 4、个人培训档案中试卷简答题批改后个人应写清正确答案。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期改正	2025.3.13
13	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记(2025)44号	高青韩平加油站	安全生产检查	1、2025年1月7日、2月8日安全生产开工第一课培训签到表中主要负责人韩平未签到。 2、2025年安全生产费用使用情况登记台账中项目名称不具体(安全费用、安全材料等)。 3、安全设备设施登记保养台账中二氧化碳灭火器、手提式灭火器位置记录错误。 4、未为从业人员提供符合国家标准的劳动防护用品(个体防护装备配备规范(GB39800.2-2020)中要求加油站管理人员配备安全鞋。加油站未为从业人员韩平配备安全鞋。)	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期改正	2025.3.25