

高青县应急管理局行政检查结果（2025 年 9 月）

序号	执法机关	执法类别	执法决定书文号	行政相对人名称	事项名称	主要事实	执法依据	执法结论	执法日期
1	高青县应急管理局	行政检查	（鲁淄高）应急检记（2025）209 号	高青县木李镇鲁常加油站	安全生产检查	1、罐区有限空间安全警示标志褪色。 2、未完善应急演练记录（油品中毒窒息演练中，员工未签字）。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2025. 9. 22
2	高青县应急管理局	行政检查	（鲁淄高）应急检记（2025）185 号	高青云汇油品有限公司	安全生产检查	1、2025 年每月应急预案演练记录中，现场照片无年月日。 2、未在加油岛张贴“禁止向塑料桶直接加油”安全警示标语，及要求摩托车推离安全距离外再启动的标语。 3、杜晓娟 2025 年安全培训考核试卷未改错。 4、杜晓娟未参加 2025 年安全生产责任制考核。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2025. 9. 1
3	高青县应急管理局	行政检查	（鲁淄高）应急检记（2025）186 号	山东京博新能源控股有限公司第七加油站	安全生产检查	1、2025 年安全费用台账中有多次隐患整改费用，未提供有关隐患排查记录。 2、未依据《个体防护装备配备规范第 2 部分：石油、化工、天然气》（GB39800. 2-2020）要求制定劳动防护用品发放标准。 3、未依据《个体防护装备配备规范第 2 部分：石油、化工、天然气》（GB39800. 2-2020）中的劳动防护用品发放品类发放劳动防护用品。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2025. 9. 2
4	高青县应急管理局	行政检查	（鲁淄高）应急检记（2025）187 号	淄博新中石油能源有限公司庆淄站	安全生产检查	1、未依据《个体防护装备配备规范第 2 部分：石油、化工、天然气》（GB39800. 2-2020）要求制定劳动防护用品发放标准。 2、未依据《个体防护装备配备规范第 2 部分：石油、化工、天然气》（GB39800. 2-2020）中的劳动防护用品发放品类发放劳动防护用品。 3、卸车用静电释放器螺丝松动。 4、油罐区杂物未及时清理。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2025. 9. 3
5	高青县应急管理局	行政	（鲁淄高）应	高青云鹤	安全	1、《2025 年安全培训教育计划》中，10 月有“职业	《中华人	责令	2025. 9. 26

	急管理局	检查	急检记(2025) 212号	油品有限公司加油站	生产检查	病健康危险培训”等非安全生产内容。 2、2025年2月20日的《罐区卸油区火灾爆炸事故现场处置应急演练》档案中《应急演练组织与实施过程评估》“成功运用”栏有“是否及时组织对应急预案的修订、完善”，结果在是的空框里打钩，实际上应急预案未修订。 3、未提供绝缘靴、绝缘手套。 4、加油用油壶壶嘴有塑料件。	民共和国安全生产法》	限期整改	
6	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高) 应急检记(2025) 197号	高青宏昌销售有限公司分公司	安全生产检查	1、配电室绝缘胶垫积尘未及时清理。 2、液位仪电缆线未做防火封堵。 3、油罐区2号汽油罐观测井接线盒螺栓锈蚀。 4、未记录2月份之后安全费用提取情况。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2025.9.11
7	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高) 应急检记(2025) 201号	中国石化股份有限公司山东淄博销售分公司高苑路	安全生产检查	1、从业人员培训教育档案4.20考核人员未签字。 2、未提供2025年劳保发放记录。 3、罐区灭火器未离地存放。 4、罐区95号汽油3号罐量油口有积水。 5、配电室配电箱、绝缘胶垫积尘未清理。 6、洗车区配电箱进出线口未做防火封堵。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2025.9.15
8	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高) 应急检记(2025) 188号	京博新能源(淄博)有限公司第一百二十三加油站	安全生产检查	1、未按防汛应急预案进行5月防汛培训。 2、未按防汛应急预案进行6月份防汛应急演练。 3、罐区监控接线口未做绝缘处理。 4、3号加油机防爆接线盒螺栓锈蚀。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2025.9.05
9	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高) 应急检记(2025) 191号	京博新能源(淄博)有限公司第二十九加油站	安全生产检查	1、未按防汛应急预案进行5月防汛培训。 2、未按防汛应急预案进行6月份防汛应急演练。 3、三次油气回收柜可燃气体报警仪螺栓锈蚀。 4、营业厅安全出口标志损坏未及时更换。 5、资料室空调接线开关未采取防护。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2025.9.05
10	高青县应	行政	(鲁淄高)应	山东路	安	1、加油站事故隐患排查治理制度中未体现安全员职	《中华	责令	2025.9.9

	急管理局	检查	急检记 (2025) 193 号	达油气 销售有 限公 司 高青 西 区 南 区 加 油 站	全 生 产 检 查	责。 2、加油站动火作业级别分级不准确。 3、加油站部分应急预案演练记录中未体现演练前物资准备。 4、加油站教育培训计划中未体现涉及劳动防护用品的培训。 5、加油站未提供特殊时间段的安全检查记录。 6、加油站入口进站须知位置设置不合理。	人 民 共 安 全 生 产 法	限 期 整 改	
11	高青县 急管理局	行政 检查	(鲁淄高)应 急检记 (2025) 195 号	山东路 达油气 销售有 限公 司 高青 西 区 北 区 加 油 站	安 全 生 产 检 查	1、加油站事故隐患排查治理制度中未体现安全员职责。 2、加油站动火作业级别分级不准确。 3、加油站部分应急预案演练记录中未体现演练前物资准备。 4、加油站教育培训计划中未体现涉及劳动防护用品的培训。 5、加油站入口进站须知位置设置不合理。	《中 华 人 民 共 安 全 生 产 法	责 令 期 整 改	2025. 9. 9
12	高青县 急管理局	行政 检查	(鲁淄高)应 急检记 (2025) 196 号	高青县 中兴加 油站	安 全 生 产 检 查	1、2025年安全生产费用提取使用台账未及时更新。 2、2025年安全生产费用提取使用计划中未体现上一年营业收入。 3、加油站未设置“进站安全须知”。 4、加油区域标识线不清楚。 5、未提供安全生产责任制考核记录。 6、未提供季节性、节假日前隐患排查记录。。	《中 华 人 民 共 安 全 生 产 法	责 令 期 整 改	2025. 9. 10
13	高青县 急管理局	行政 检查	(鲁淄高)应 急检记 (2025) 199 号	高青兴 农加 油站	安 全 生 产 检 查	1、加油站9月份领导带班记录未及时更新。 2、未提供加油站安全生产责任制考核记录。 3、加油站消防沙受潮结块。 4、加油站配电室安全警示标志褪色。 5、加油作业区与辅助服务区未设置界限标识。 6、加油站入口位置未设置进站须知告知牌。	《中 华 人 民 共 安 全 生 产 法	责 令 期 整 改	2025. 9. 15
14	高青县 急管理局	行政 检查	(鲁淄高)应 急检记 (2025) 200	高青新 兴石 化 站(个 人	安 全 生	1、加油站主要负责人、站长、安全员、加油员安全生产责任制考核内容雷同。 2、加油站双体系小组成员未及时更新。	《中 华 人 民 共 安	责 令 期 整 改	2025. 9. 15

			号	独资)	产 查	3、加油站劳动防护用品发放记录未及时更新。4、相邻企业安全应急救援互助协议未填写签署时间。 5、未提供主要负责人张科的安全目标责任书。 6、加油作业区与辅助服务区未设置界限标识。	全生产 法》		
15	高青县应 急管理局	行政 检查	(鲁淄高)应 急检记 (2025) 189 号	高青煦 润加油 站	安全 生产 检查	1、92号汽油加油机可燃气体探测器故障，已当场维修恢复正常使用。2、2025年7月20日加油机火灾事故现场处置方案缺少菅秀峰签到记录。3、应急预案现场照片模糊不清。4、综合安全隐患排查记录表、加油站设备维护保养记录表中配电设备维护保养人非电工。	《中华 人民共 和国安 全生产 法》	责令 限期 整改	2025. 9. 4
16	高青县应 急管理局	行政 检查	(鲁淄高)应 急检记 (2025) 204 号	山东路 油油气 管有 限公 司博 高 速高 青 区 第 一 加 油 站	安全 生产 检查	1、2025年6月21日油品泄露专项爱那个应急预案中出现“公安消防、安监等有关部门”错误名称。 2、安全生产培训教育记录中2025年2月15日双重预防体系培训签到人数与现场照片人数不符。 3、节假日安全检查表中“其他”项目无检查标准但标注已检查。	《中华 人民共 和国安 全生产 法》	责令 限期 整改	2025. 9. 26
17	高青县应 急管理局	行政 检查	(鲁淄高)应 急检记 (2025) 206 号	山东路 油油气 管有 限公 司博 高 速高 青 区 第 二 加 油 站	安全 生产 检查	1、2025年6月21日油品泄露专项爱那个应急预案中出现“公安消防、安监等有关部门”错误名称。 2、安全生产培训教育记录中2025年2月15日双重预防体系培训签到人数与现场照片人数不符。 3、节假日安全检查表中“其他”项目无检查标准但标注已检查。	《中华 人民共 和国安 全生产 法》	责令 限期 整改	2025. 9. 26
18	高青县应 急管理局	行政 检查	(鲁淄高)应 急检记 (2025) 208 号	中国石 化销 售有 限公 司山 东淄	安全 生产 检	1、2024年员工上岗安全教育效果评价人未签字。 2、罐区未设置永久性“严禁烟火”安全警示标志。 3、取水井井盖未加固。	《中华 人民共 和国安 全生产 法》	责令 限期 整改	2025. 9. 22

				博高青 第二十 加油站	查				
--	--	--	--	-------------------	---	--	--	--	--