

序号	检查日期	企业名称	检查问题	检查结果
1	2019.9.3	山东美生能源科技有限公司	1、壬醇罐区南静电接地报警器一台失效；2、生产装置一层循环泵无位号信息	责令限期整改
2	2019.9.3	淄博鲁群纺织有限公司	1、一车间清花工序1#抓棉机行程开关线路一段未穿管并固定；2、制衣车间疏散通道上疏散方向标示大部分缺失	责令限期整改
3	2019.9.5	山东针巧经编有限公司	1、整经车间砂轮机无托架、防飞溅板、防护罩缺失；2、2019年安全教育培训计划，未明确双体系培训具体时间。	责令限期整改
4	2019.9.5	山东淄博德元制革有限公司	1、染色车间出口标志灯损坏；	责令限期整改
	2019.9.5	淄博德通能源科技有限公司	1、2019年6月13日全厂安全作业培训无现场提问记录；2、2019年6月28日培训考核采用现场答卷方式，效果评价错记为“现场提问”；3、安全帽帽体无生产日期永久标识	责令限期整改
5	2019.9.23	山东邦威医药有限责任公司	1、生产车间南侧投料间电动葫芦未设置运行行程限位器；2、储罐区北侧入口处未设置静电释放装置	责令限期整改
6	2019.9.25	淄博晨鑫化工有限公司	1、企业应急器材库内未设置应急照明设施；2、液氯仓库事故风机未与有毒气体报警器连锁。	责令限期整改
7	2019.9.26	淄博华梅化工有限公司	1、检维修使用的无齿锯开关不符合要求；2、消防水泵控制回路设置热继电器。	责令限期整改
8	2019.9.27	山东开泰石化丙烯酸有限公司	1、高压配电室采光窗底部距离地面不足1.8m；2、P1223泵出口不锈钢管道与非不锈钢支撑之间未做隔离。	责令限期整改
9	2019.09.05	山东黄河新材料科技有限公司	1.重大危险源变更管理中总经理未签字，引用的部分法律法规为过期法规标准； 2.压力容器、安全阀、报警仪、压力表等安全台账与试生产评价报告不一致；	已经整改完毕

			3. 常一油装车鹤管一层中部防爆接线盒未做接地。	
	2019.09.19	淄博文世科铝业有限公司	1、2019年4月份综合事故应急预案演练无事前培训记录及培训人员签名；2、2019年8月份电气火灾事故专项应急演练无事前培训记录及培训人员签名	责令限期整改
	2019.09.23	山东隆华新材料股份有限公司	1、聚醚污水泵联轴器防护罩缺失；2、四车间二层平台移动式操作平台（V7117）未设置扶梯	责令限期整改
10	2019.09.27	淄博齐星化学科技有限公司	1. 企业应急预案未根据最新颁布的法律法规进行修订； 2. 多聚甲醛车间西门设置操作人员休息区。	预计于10月30日复查
11	2019.09.29	淄博澳帆化工有限公司	1. 抽查氟化氢罐区泄露事故演练记录,演练评价报告不符合要求； 2. 接地扁铁搭接面积不足宽度的两倍。	预计于11月7日复查
12	2019.09.05	高青县中兴加油	1、未配备专职安全员； 2、未按规定对从业人员进行教育和培训（2019年教育培训计划再教育培训时间只有15学时，不足20学时；新入职职工崔玉霞没有进行入职教育培训）； 3、未健全应急救援器材登记台账（现场有2具推车式干粉灭火器（35kg），登记台账只登记了1具）； 4、未按照应急预案的规定落实应急物资（应急预案规定手提式干粉灭火器(MFZ/ABC8型)有12具，实际登记台账、维护保养台账、现场只有10具）； 5、未如实记录应急预案演练情况（2019年6月演练只提供了照片，没有演练签到、演练内容、效果评价）； 6、未对应急救援器材进行经常性的维护保养（配电室2具二氧化碳灭火器没有称重记录）；	已经整改完毕

			7、未将隐患排查情况向从业人员公示。	
13	2019.09.04	中国石化销售有限公司山东淄博高青第十八加油站	1、未按规定进行应急预案修订（《安全生产事故应急预案》中应急指挥机构副总指挥李霞、组员尹守娟、刘敬敬离职，未及时变更应急预案）； 2、未如实记录隐患排查情况（2019年隐患排查记录中没有隐患复查情况记录）； 3、罐区没有设置明显的“禁止烟火”、“禁止穿钉子鞋”、“禁止吸烟”等警示标志。	已经整改完毕
14	2019.09.19	高青县诚信加油站	1、未如实记录安全设备设施的维护保养情况（2019年7月1日应急救援器材维护保养记录维护人未签字）； 2、未按规定建立安全警示标志登记台账； 3、未对安全警示标志进行经常性的维护保养； 4、《生产安全事故应急预案》审核人、签批人未签字； 5、未对安全设备进行经常性的维护保养（营业厅、配电室的5具二氧化碳灭火器未进行称重）； 6、配电室配电柜未张贴“当心触电”安全警示标志。	将于10月21日进行复查
15	2019.09.23	淄博南岳水务有限公司	1、未按要求编制主要负责人安全生产责任制（未按照山东省政府令第311号编写）； 2、未完善安全警示标志登记台账（无限速标志登记台账）； 3、未对安全警示标志进行经常性维护保养（缺少限速标志保养记录）； 4、2019年4月应急演练中存在的问题未进行整改。	将于10月24日进行复查

			<p>5、压泥车间值班室中配电箱与箱门未进行静电跨界；</p> <p>6、压泥车间值班室中配电箱无绝缘脚垫；</p> <p>7、未对应急救援器材进行经常性维护保养（加药车间内防毒面罩、防化服未进行保养，配电室二氧化碳灭火器缺少称重记录）；</p> <p>8、压泥车间东侧加料塔二层平台缺少踢脚板；</p> <p>9、压泥车间东侧加料塔平台爬梯缺少防护栏。</p>	
16	2019.09.24	淄博齐风川润化工有限公司	<p>1、安全生产责任制考核内容与企业制定的安全生产责任内容有偏差；抽查 2019.6.5 王长波考核记录，考核情况一栏未填写相关情况；</p> <p>2、查看主要负责人安全培训档案，2019 年 6 月份培训情况未及时记录至培训档案；</p> <p>3、动火作业票管理与企业制定的《安全作业管理制度》部分内容不一致（动火审批人、动火作业联数）；</p> <p>4、企业劳动防护用品配备标准未及时更新；</p> <p>5、维修间附件存放乙炔气瓶、氧气气瓶未设置安全警示标志；</p> <p>6、制冷间内配电柜门未与柜体作等电位联结；</p> <p>7、生产车间二层部分甲醇管道未设置介质流向及标识；</p> <p>8、生产车间事故风机未与可燃气体报警器连锁；</p> <p>9、甲类仓库内未设置安全出口标识。</p>	将于 10 月 29 日进行复查
17	2019.09.26	山东飞源气体有限公司	<p>1、企业安全生产责任制未及时更新；</p> <p>2、危险化学品管理台账未及时更新；</p> <p>3、抽查六氟化硫安全操作规程，未及时更新；</p>	将于 10 月 31 日进行复查

			<p>4、在线分析室内有毒气体报警探头信号未接入控制室；</p> <p>5、六氟化硫反应器循环水系统总管连锁开启，支管手动阀关闭，连锁失效；</p> <p>6、三氟化氮后处理车间一层部分氢氧化钾管线法兰未设置防喷溅罩；</p> <p>7、三氟化氮后处理车间三楼（氢气放空管附近）一处电线套管端口未进行封堵；</p> <p>8、三氟化氮充装安全阀排放管口出口高度不足；</p> <p>9、1#电解车间外部分泵联轴器防护罩缺失；</p> <p>10、三氟化氮 1#电解车间配料罐投料口未设置应急防护设施。</p>	
18	2019. 09. 29	山东海邦制药有限公司	<p>1、仓库缺少氢氧化钠化学品的安全技术说明书；</p> <p>2、蒸馏装置区磁翻板液位计显示不准确</p>	责令限期整改
19	2019. 09. 30	高青县海业加油站	<p>1、未建立应急救援器材登记台账；</p> <p>2、未对应急药品进行经常性的维护保养；</p> <p>3、2019 年未按规定对主要负责人张波和安全管理人张佳佳进行安全教育培训；</p> <p>4、未将事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边单位；</p> <p>5、未对配电室 2 具二氧化碳灭火器进行经常性的维护保养；</p> <p>6、摩托车加油区未用黄线标识。</p>	将于 10 月 31 日进行复查
20	2019. 09. 30	淄博和易精细化工有限公司	<p>1、目前公司无重大危险源，重大危险源管理制度未及时根据实际情况更新；</p> <p>2、主要负责人已经报名进行培训，暂未取得安全培训合格证书</p>	责令限期整改