

序号	检查日期	企业名称	检查问题	检查结果
1	2019.8.2	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第八加油站	1、2019年安全生产教育培训记录未明确培训内容。	责令限期整改
2	2019.8.2	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第十加油站	1、劳动防护用品发放台账内容记录不规范。	责令限期整改
3	2019.8.7	淄博恒舟铝塑包装材料有限公司	1、原料仓库入口内侧上方安全出口警示灯具处于故障状态；2、小卷车间折片机配电箱内开关未设漏电保护器。	责令限期整改
4	2019.8.19	淄博晨鑫化工有限公司	1、液氯储罐现场液位计未标识正常液位；2、柴油发电机房内油箱未密闭，排气管未设置阻火器；	责令限期整改
5	2019.8.21	淄博汇港川化工科技有限公司	1、601车间氯化氢钢瓶使用区上方防爆灯具内照明灯具损坏；2、罐区丙酮氰醇两台储罐未标序号；	责令限期整改
6	2019.8.22	山东开泰石化丙烯酸有限公司	1、丙烯4#压缩机出口管线法兰螺栓未上满；2、沼气脱硫房内监控电源线未穿管防护。	责令限期整改
7	2019.8.23	淄博华梅化工有限公司	1、消防泵房处柴油发电机组电缆线老化；2、合成车间二层平台北侧合成温度控制箱下方电缆出口未封堵。	责令限期整改
8	2019.8.28	山东路油油气管理有限公司滨博高速高青服务区第一加油站	1、油罐通气管阀门未上锁；2、104柴油罐操作井内静电接地线脱落，未及时维护。	责令限期整改
9	2019.8.28	山东路油油气管理有限公司滨博高速高青服务区第二加油站	1、配电室内防鸟网破损；2、油罐通气管未做油品标识。	责令限期整改
10	2019.08.01	高青花沟镇永盛加油站	1、未如实记录应急演练情况（2019年5月、2019年7月应急演练没有照片）； 2、未建立应急救援器材登记台账； 3、未对应急救援器材进行经常性维护保养（未对应急药品进行经常性的维护保养；消防桶维护保养记录登记2个实际3个）； 4、未用黄色标线标明摩托车加油区； 5、储油罐操作井井盖未设置绝缘垫片； 6、营业厅配电盘未设置绝缘脚垫，未配备二氧化碳灭火器	已经整改完毕
11	2019.08.01	高青县泉威加油站	1、未定期组织演练（2019年6月没有进行现场处置方案演练）； 2、未对应急救援器材进行经常性维护保养（2019年7月15日无应急药品、应急	已经整改完毕

			灯维护保养记录)； 3、罐区未设置明显的“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“禁止穿带钉鞋”警示标志； 4、储油罐操作井井盖未设置绝缘垫片。	
12	2019.08.06	淄博滨能能源有限公司庆淄路加油站	1、2019年7月份教育培训内容与教育培训计划不符； 2、未建立安全警示标志登记台账； 3、未对安全警示标志进行维护保养； 4、应急预案审核人未签字； 5、2019年应急演练中4月1日与7月2日两次演练中存在的问题未及时改正； 6、配电室中配电柜缺少“当心触电”警示标志； 7、未将事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边人员和单位。	已经整改完毕
13	2019.08.08	淄博绿环水务与有限公司	1、未任命兼职安全生产管理人员； 2、未如实记录教育和培训情况（马豪杰三级教育培训试卷中公司级教育培训考试试卷未填写考试日期，车间级、班组级教育培训试卷未填写姓名、考试日期；2019年5月教育培训效果评价未签字，未提供照片）； 3、未建立警示标志登记台账； 4、未健全警示标志维护保养台账； 5、未按规定对安全设备进行定期检测（2块备用压力表（出厂编号5713、108870）检定证书已经过期未及时检测；1块备用安全阀（规格型号：A27T-10Q）检测报告已经过期未及时检测）； 6、未健全安全设备维护保养记录（安全设施维护保养记录没有压力表与安全阀的维护保养记录）； 7、未如实记录隐患排查情况（2019年生产部日常安全检查表无复查人和复查时间；2019年4月27日、生产部日常安全检查无复查情况，2019年5月12日、2019年5月16日隐患排查无复查人和复查时间；2019年公司级隐患排查表无复查时间）； 8、加药间控制电柜未配备二氧化碳灭火器； 9、砂滤控制室控制柜未配备绝缘脚垫； 10、总配电室门口无“当心触电”安全警示标志。	已经整改完毕
14	2019.08.23	山东大鸿制釉有限公司	1、未健全特种作业人员登记台账（电工作业人员变动未及时更新）； 2、未按规定制定新入厂职工的教育培训计划（新入厂职工教育培训计划是8学时，不足24学时）；	已经整改完毕

			<p>3、未如实记录安全生产教育和培训情况（2019年7月31日教育培训内容、考试试卷与2019年3月14日相同，与教育培训计划不符；未提供2019年4月、5月、6月教育培训记录）；</p> <p>4、未对警示标志进行维护保养（警示标志维护保养台账未登记维护保养时间，且只有一次维护保养）；</p> <p>5、未健全安全设备登记台账（提供了12台压力表的检定证书，登记了8台，有4台（出厂编号为：31785、2715、957、8210）未登记在台账上；便携式气体检测仪未登记在台账上）；</p> <p>6、未对安全设备进行经常性的维护保养；</p> <p>7、未如实记录安全生产隐患排查治理情况（2019年7月公司日常安全检查情况未登记；没有车间级、班组级隐患排查记录）；</p> <p>8、未对应急救援器材进行经常性的维护保养（2019年6月、2019年7月的应急救援器材没有进行维护保养）；</p> <p>9、未对有限空间作业进行辨识、提出防范措施；</p> <p>10、未建立有限空间管理台账；</p> <p>11、未对有限空间的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员进行安全培训；</p> <p>12、品保车间配电箱没有“当心触电”安全警示标志；</p> <p>13、配电室2具二氧化碳灭火器没有称重记录；</p> <p>14、维修车间西侧配电箱箱门与箱体之间没有跨越。</p>	
15	2019.8.1	中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司高青高苑路加油站	1、应急器材箱内35kg干粉灭火器7月下旬无检查记录；	责令限期整改
16	2019.8.1	中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司高青广青路东加油站	<p>1、油气回收管路无对应储罐标号；</p> <p>2、常闭阀门未上锁设置；</p>	责令限期整改
17	2019.8.1	中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司高青广青路西加油站	1、油气回收管路无对应储罐标号；	责令限期整改
18	2019.8.7	中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司高青花沟镇加	<p>1、95#汽油卸油口与0#柴油卸油口静电接地串联；</p> <p>2、油气回收管路无对应储罐标号。</p>	责令限期整改

		油站		
19	2019.8.7	中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司高青黄河路加油站	1、未提供阻火阀、阻火呼吸阀检查清理记录； 2、油气回收管路无对应储罐标号。	责令限期整改
20	2019.8.7	中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司高青木李加油站	1、油气回收管路无对应储罐标号。	责令限期整改
21	2019.8.7	中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司高青唐坊加油站	1、站内消防锨把手破损；	责令限期整改
22	2019.8.28	淄博澳帆化工有限公司	1、氟化氢卸车鹤管与罐车法兰、螺栓使用不匹配； 2、氯乙烯泵区氯乙烯管道法兰静电款接线松动、未压紧；	责令限期整改
23	2019.8.29	山东德川化工科技有限责任公司	1、双氧水仓库灭火器箱被杂物遮挡； 2、偶氮二异丁腈和甲基丙烯酸丁酯仓库内风机外壳未设置静电接地装置；	责令限期整改