

高青县应急管理局 4 月份执法检查结果（2025 年）

序号	执法机关	执法类别	执法决定书文号	行政相对人名称	事项名称	主要事实	执法依据	执法结论	执法日期
1	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高) 应 急罚 (2025) 8 号	山东齐力 环保科技 有限公司	安全 生产 检查	1、2025 年应急预案演练计划中现场处置方案演练次数不足。 2、绝缘鞋、绝缘手套全部送检，企业无备用品。 3、2025.3.18 四新教育培训考核方式为问答，无问答记录。 4、2025 年安全教育培训计划中有“职业危害作业场所管理内容及方法、职业病健康危害培训”等非安全生产内容。	《中华人 民共和 国安全 生产 法》	责令 限期 整改	2025.4.7
2	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高) 应 急罚 (2025) 9 号	高青海业 加油	安全 生产 检查	1、未将事故隐患排查治理情况如实记录，2025 年安全设施检查、维护保养记录中，描述“3.19 人体静电释放器换新”，隐患排查问题汇总台账中无该项描述。（不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，事故隐患排查治理情况应当如实记录。）。 2、与高青华燕运输有限公司应急救援互助协议于 2024 年 1 月 1 日签署，有效期为 1 年，过期后未重新签署（不符合《生产安全事故应急条例》第十条：易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议）。 3、与高青华燕运输有限公司风险告知只有盖章，未签署日期（不符合《生产安全事故应急预案管理办法》第二十四条：事故风险可能影响周边其他单位、人员的，生产经营单位应当将有关事故风险的性质、影响	《中华人 民共和 国安全 生产 法》	责令 限期 整改	2025.4.29

						范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员)。			
3	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高) 应急罚 (2025) 10 号	淄博联昱科技有限公司	安全生产检查	<ul style="list-style-type: none"> 1、双氧水罐区南侧水洗机化料间化料缸下方输料泵传动轴防护罩脱落。 2、整装车间风机控制箱进出线口未设置防火封堵。 3、染色车间水洗机控制箱未设置跨接。 4、前处理车间应急照明防护穿管脱落。 5、前处理车间南侧控制箱内杂物堆放。 6、前处理车间南侧控制箱绝缘胶垫脏污未及时清洗。 7、双氧水罐区消防沙池消防沙结块。 	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2025. 4. 28