

高青县应急管理局行政检查结果公示（2026年5月）

序号	执法机关	执法类别	执法决定书文号	行政相对人名称	事项名称	主要事实	执法依据	执法结论	执法日期
1	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高) 应急检记(2026) 85号	高青韩平加油站	安全生产检查	1、罐区油气回收装置未设置“禁止烟火”安全警示标志。 2、92#加油机急停按钮防护罩缺失。 3、未提供应急值班制度。 4、《生产安全事故应急预案》中应急指挥机构成员（刘俊香已离职）发生变化，未及时修订。	《中华人民共和国安全生产法》	立案处罚	2026.5.8
2	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高) 应急检记(2026) 90号	高青县嘉吉能源有限公司	安全生产检查	1、加油员韩立民2026年教育和培训时间仅有10学时不足20学时（《安全生产培训管理办法》第十一条：“生产经营单位从业人员的培训内容和培训时间，应当符合《生产经营单位安全培训规定》和有关标准的规定”）。 2、应急预案未签发（《生产安全事故应急预案管理办法》第二十四条）。 3、隐患排查风险管控制度未明确资金保障（《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第九条）。	《中华人民共和国安全生产法》	立案处罚	2026.5.12
3	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高) 应急检记(2026) 96号	高青云鹤油品有限公司加油站	安全生产检查	1、加油站办公室安全出口无标识。 2、隐患排查治理制度未明确资金保障措施。 3、加油员王海斌2025年教育和培训时间仅有16学时不足20学时。	《中华人民共和国安全生产法》	立案处罚	2026.5.20
4	高青县应急管理局	行政	(鲁淄高) 应	高青新兴	安全	1、风险管控和隐患排查岗位排查5月17,19,20日	《中华人	立案	2026.5.22

	急管理局	检查	急检记(2026)100号	石化站(个人独资)	生产检查	<p>未及时记录。</p> <p>2、营业厅配电箱未设跨接。</p> <p>3、92号加油站上油管道锈蚀。</p> <p>4、洗车区配电箱线孔未做防火封堵。</p>	民共和国安全生产法》	处罚	
5	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高) 应急检记(2026)109号	高青煦润加油站	安全生产检查	<p>1、为员工配发的防护手套不符合《个体防护装备配备规范》的第2部分石油、化工、天然气(GB39800.2-2020)要求。</p> <p>2、92#油罐操作井内三条接地连接在一个接地端子上。</p> <p>3、劳动防护用品采购台账未及时更新。</p> <p>4、未提供站长每季度检查风险管控措施落实情况记录</p>	《中华人民共和国安全生产法》	立案处罚	2026.5.22