

高青县应急管理局 2025 年 1 月份“双随机、一公开”监查抽查结果

序号	执法机关	执法类别	执法决定书文号	行政相对人名称	事项名称	主要事实	执法依据	执法结论	执法日期
1	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高黑)应急检查(2025)1号	淄博钰彩包装制品有限公司	安全生产检查	1、生产车间配电柜缺少“当心触电”警示标志不清晰。 2、仓库物料堵塞消防通道。 3、专业隐患排查检查人未签字。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2025.1.2
2	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高黑)应急检查(2025)2号	淄博钰润建筑材料有限公司	安全生产检查	1、叉车停止后未拉手刹、未拔钥匙。 2、生产车间缺少应急灯。 3、生产车间内灭火器未定期巡检。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2025.1.3
3	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高黑)应急检查(2025)3号	淄博恩卓纺织科技有限公司	安全生产检查	1、仓库内灭火器被物料遮挡。 2、生产车间配电箱盒盖缺失。 3、生产车间安全出口标识不亮。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2025.1.6
4	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高黑)应急检查(2025)4号	淄博海凯塑料有限公司	安全生产检查	1、生产车间灭火器被物料遮挡。 2、生产车间照明线未穿管保护。 3、生产车间配电箱未进行等电位连接。	《中华人民共和国安全生产法》	已整改	2025.1.8
5	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高花)应急检查(2025)	淄博华仲陶瓷有限	安全生产	1、模型车间配电箱内未及时清理，积尘严重、蛛网较多。	《中华人民共和国	已整改	2025.1.9

			1 号	公司	检查	2、车间两处应急照明灯故障。 3、成品仓库消火栓前堆放货物。	安全生产法》		
6	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高花)应急检查(2025) 2 号	淄博悦诚石油销售有限公司花沟加油站	安全生产检查	1、配电室内一处临时电源线路为花线。 2、营业房内疏散指示标志灯故障。 3、罐区消防沙池内消防沙结块。	《中华人民共和国安全生产法》	已整改	2025. 1. 9
7	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高黑)应急检查(2025) 5 号	淄博禾富农业有限公司	安全生产检查	1、生产车间灭火器未进行维护保养。 2、生产车间开关缺少盖板。 3、配电室门口警示标志模糊不清。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2025. 1. 9
8	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高花)应急检查(2025) 3 号	高青县御封井酒厂	安全生产检查	1、车间消防设施无定期检查记录。 2、勾兑车间门口 1 具灭火器欠压。 3、门卫室气体探测控制器主机未通电。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期改正	2025. 1. 10
9	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记(2025) 2 号	淄博彩乐农业发展有限公司	安全生产检查	1、未按照规定应用烟花爆竹流向管理信息系统。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2025. 1. 15
10	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记(2025) 1	淄博市高青县花沟	安全生产	1、灭火器维修标签二维码显示的信息与加油站实际不符。	《中华人民共和国	责令限期	2025. 1. 13

			号	镇永盛加油站	检查	2、2024 年安全费用台账所附票据不全。 3、2024 年 12 月 14 日进行的油品泄露事故专项应急预案应急演练、车辆伤害事故现场处置应急演练，开始时间均为上午 10 点，演练时间重合，所附演练照片中董爱霞未穿劳保服装参与演练。 4、未将隐患排查台账张贴到公示栏。	安全生产法》	整改	
11	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高黑)应急检查(2025)6 号	淄博书华食品有限公司	安全生产检查	1、生产车间门口灭火器 1 具存放。 2、生产车间配电柜缺少等电位连接。 3、炒炉电机三角带缺少防护罩。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2025. 1. 23