

## 高青县应急管理局 2025 年 6 月份“双随机、一公开”监查抽查结果

序号	执法机关	执法类别	执法决定书文号	行政相对人名称	事项名称	主要事实	执法依据	执法结论	执法日期
1	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急复检记〔2025〕118号	山东诚冠新材料有限公司	安全生产检查	1、规章制度汇编中缺少事故隐患内部报告奖励制度。 2、制一车间电风扇插座未固定使用，易造成接触不良引起火花。 3、制三车间西南侧仓库物资堆放杂乱。 4、制三车间4号烟炉后侧有易燃杂物存放。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2025.6.30
2	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记〔2025〕132号	淄博润美食品有限公司	安全生产检查	1、2025年度安全生产教育培训计划中不能保证每个职位日常培训时长满20学时。 2、主要负责人、专职安全员、车间安全员台账中的证件名称错误。 3、制冷车间加氨管道无介质流向。 4、制冷车间控制室防毒面罩摆放杂乱。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2025.6.26
3	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记〔2025〕81号	淄博市高青县黑里寨镇振飞加油站	安全生产检查	1、2025年培训计划主要负责人未签字。 2、未及时登记4月份安全费用提取情况。 3、劳动防护用品(防静电鞋、防静电服)发放情况未及时登记。 4、未及时填写劳动防护用品采购台账。 5、应急预案审核人、审批人未签字。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2025.6.4
4	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记〔2025〕115号	淄博澳帆化工有限公司	安全生产检查	1、五氯丙烷卸车管线物料流向错误； 2、五氯丙烷装置3层液位计表盘模糊，无法看清液位；	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2025.6.4

						3、五氟丙烷装置 3 层 A 反应釜夹套法兰处无盲板； 4、盐酸储罐液位计未设置高低液位红线标识； 5、R245 充装区橱柜遮挡张贴的泄漏应急处置措施； 6、R245 成品罐区各管道设置的介质名称及流向标识破损不清； 7、HF 罐区车间打料泵防腐蚀地面破损； 8、五氟丙烷装置二层反应釜 HF 管线多处法兰防喷溅措施缺失。	法》		
5	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记 (2025) 119 号	淄博彩乐农业发展有限公司	安全生产检查	1、泵房安全出口指示标识方向错误。 2、西墙中段监控摄像头被树阻挡。 3、现场设置火灾事故应急处置措施牌破损严重。 4、建构筑物标志风化严重。 5、制度中缺少买卖合同管理制度。 6、西墙临时电源线敷设不规范。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2025. 6. 10
6	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高)应急检记 (2025) 129 号	淄博尚和纺织有限公司	安全生产检查	1、后纺车间西侧一配电箱盖板缺失。 2、空压机房处未设置危险告知牌。 3、包装区产品暂存区堆垛距墙太近。 4、2025 年安全教育培训计划缺少劳动保护用品培训内容。 5、安全生产责任制中缺少包装工安全生产职责。 6、空调机房配电柜前有水，缺少绝缘胶垫。 7、安全生产投入计划中引用文件错误，未体现上一年营业收入。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2025. 6. 20