

第 60 号

-----类

高青县第十七届人民代表大会 第三次会议代表建议批评和意见纸

提建议人：崔瑞虎

等 5 人

姓 名	代表团	详细通讯地址	邮政编码	电话号码
崔瑞虎	青城	高青县青城镇人民政府	256300	6735778
乔旭涛	青城	高青县青城镇人民政府	256300	6735688
程卫忠	青城	高青县青城镇人民政府	256300	6737937
王泽胜	青城	青城镇振远村	256300	15953349886
韩晓燕	青城	青城镇光明新村	256300	13127208475

题 目：关于明确支六排为县属河道进行管理的建议

理 由：支六排属于 1958 年水利规划形成排水渠，原为县属河道之一，从青城镇官道魏闸口到田镇油站，绵延约 12 公里，横跨两个镇办，是高青县西部的重要排涝河道。随着 2013 年水利高青建设，支六排沟底加宽 6 米，河北岸绿化提升，逐步成为“生态高青”建设的重要一环。但是，因河上桥梁年久失修，严重影响群众的出行安全和区域经济社会发展。尤其是东大张、小魏家、大于家等涉及“户户通”工程的村，村头桥梁被大型商砼车碾压，破损严重，成为危桥，已无法通行，安全隐患严重，群众极为不便。而仅靠青城镇财力，无法修缮河上所有桥梁。

因此，在环境保护和安全生产要求日益严格的新形势下，明确支六排的管理责任和权限，并启动河上危桥修缮项目，迫在眉睫。

建议：1. 明确支六排为县属河道进行管理，县直部门牵头，组织支六排综合管理方案的制定、论证和实施，强化青城镇、田镇街道的横向协调、落实长效管理。

2. 尽快启动修缮程序。尤其是对于东大张、小魏家、大于家等出现严重安全隐患的村，优先修缮，确保群众安全出行，并在此基础上，全面展开支六排桥梁修缮工作。

年 月 日

处理意见：

附注：请用钢笔或毛笔写，字迹清楚，一件一事。

年 月 日收到