

高青县应急管理局 2023 年 1 月份“双随机一公开”监查抽查结果公示

序号	执法机关	执法类别	执法决定书文号	行政相对人名称	事项名称	主要事实	执法依据	执法结论	执法日期
1	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高青) 应急检记〔2023〕1 号	山东京博新能源控股发展有限公司第四十三加油站	安全生产检查	1、未将安全法律法规、管理制度、责任制、“大学习大培训、大考试”培训、“八抓 20 项、21 条”培训等内容列入年度培训计划。 2、电气专项检查表，无检查人员签名。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2023.1.4
2	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高芦) 应急检记〔2023〕1 号	高青县广力钧具有限公司	安全生产检查	1、有限空间台账缺少主要危害因素、作业主体。 2、未开展有限空间作业专项安全培训记录。 3、未开展有限空间作业事故应急演练。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2023.1.9
3	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高芦) 应急检记〔2023〕2 号	淄博金捷天然气管道运输服务有限公司加油站	安全生产检查	1、加油岛灭火器未及时更换。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2023.1.9
4	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高芦) 应急检记〔2023〕3 号	中石化第九加油站	安全生产检查	1、油库区消防砂石破损。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2023.1.10
5	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高青)	高青顺吉加油站	安全生产	1、未提供安全生产“开工第一课”培训记录； 2、未提供 2023 年安全晨会记录；	《中华人民共和国	责令限期	2023.1.30

	应急管理局		应急检记 〔2023〕2号		检查	3、未提供 2023 年安全培训计划； 4、未提供 2023 年安全投入计划； 5、未提供 2023 年应急演练计划；	安全生产 法》	整改	
6	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高常) 应急检记 〔2023〕1号	淄博勇者商贸有限公司	安全生产检查	1、《安全管理制度》中危险作业制度未明确节假日的管控措施和级别； 2、安全生产费用使用和提取未及时修订； 3、安全生产责任制中缺少“全员”两个字，缺少《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》岗位人员隐患排查职责。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2023.1.30
7	高青县应急管理局	行政检查	(鲁淄高常) 应急检记 〔2023〕2号	山东寿光鲁清石化物流有限公司第九十二加油站	安全生产检查	1、安全生产费用使用和提取未及时修订； 2、2023 年 1 月 4 日、1 月 5 日等培训学时未 0.5 学时不足 2 学时。	《中华人民共和国安全生产法》	责令限期整改	2023.1.30